

Werkstoffdatenblatt

Austenitischer hitzebeständiger Stahl

Materials Services Materials Germany Technischer Verkauf

Seite 1/4

Werkstoffbezeichnung: Kurzname Werkstoff-Nr.

X15CrNiSi25-21

1.4841

Geltungsbereich

Dieses Datenblatt gilt für warm- und kaltgewalztes Blech und Band, Stäbe, Halbzeug, Walzdraht und Profile.

Anwendung

Für Bauteile, die bis etwa 1150 °C zunderbeständig sein sollen. Die Beständigkeit gegen oxidierende und reduzierende schwefelhaltige Gase ist gering. Gegen aufkohlende Gase, insbesondere über 900 °C ist sie ebenfalls gering.

Chemische Zusammensetzung (Schmelzenanalyse in %)

Erzeugnis- form	С	Si	Mn	Р	S	Cr	Ni	N
C, H, P, L	≤ 0,20	1,50-2,50	≤ 2,00	≤ 0,045	≤ 0,015	24,00 – 26,00	19,00 – 22,00	≤ 0,11

C = kaltgewalztes Band; H = warmgewalztes Band; P = warmgewalztes Blech; L = Halbzeug, Stäbe, Walzdraht und Profile;

Mechanische Eigenschaften bei Raumtemperatur im lösungsgeglühten Zustand

Erzeugnis- form	Dicke <i>a</i> oder	HB max.	J		Zugfestigkeit	Bruchdehnung A % min.		nin.
						Lang	Flacherz	eugnisse
	ser d	1)2)3)	R _{p0,2}	R _{p1,0}	R _m	erzeugnisse ³⁾	0,5 ≤ <i>a/d</i> < 3	3 ≤ a/d
	mm		N/mm ² _{min}	Г Тр1,0	N/mm²	Cizcugiiissc	0,0 2 4/4 10	3 <u>3</u> <i>a</i> /a
C,H,P	a ≤ 12	007		270		7.01)	28 ⁴⁾⁵⁾	70 (4)5)
L	d ≤25	223	230	270	550 - 750	30 ¹⁾	28 4/3/	30 ⁴⁾⁵⁾

¹⁾ Die maximalen HB-Werte k\u00f6nnen um 100 Einheiten erh\u00f6nt werden oder der maximale Zugfestigkeitswert kann um 200 N/mm² erh\u00f6nt und der Mindestdehnungswert auf 20 % verringert werden bei kalt nachgezogenen Profilen und St\u00e4ben in Dicken ≤ 35 mm.

²⁾ Anhaltswerte

 $^{^{3)}\,}$ Für Walzdraht gelten nur die Zugfestigkeitswerte.

⁴⁾ Längsprobe

⁵⁾ Querprobe



Anhaltsangaben über das Langzeitverhalten bei erhöhten Temperaturen

Temperatur	1 %-Zeitdeh	ngrenze ¹⁾ für	Zeitstandfestigkeit ²⁾ für			
	1000 h	10 000 h	1000 h	10 000 h	100 000 h	
°C	N/mm²		N/mm²			
600	105	95	170	130	80	
700	50	35	90	40	18	
800	23	10	40	20	7	
900	10	4	20	10	3	
1000	3		5			

Die auf den Ausgangsquerschnitt bezogene Spannung, die nach 1000 oder 10 000 h zu einer bleibenden Dehnung von 1 % führt.

Anhaltsangaben für einige physikalische Eigenschaften

Dichte bei 20 °C	Wärmeleitfähigkeit W/m K bei		spez. Wärmekapazität bei 20 °C	Elektrischer Widerstand bei 20 °C
kg/dm³	20 °C	500 °C	J/kg K	Ω mm²/m
7,9	15	19	500	0,9

Mittlerer linearer Wärmeausdehnungskoeffizient 10-6 K-1 zwischen 20 °C und

200 °C	400 °C	00°C	2° 008	1000 °C
15,5	17,0	17,5	18,0	19,0

Hinweise auf die Temperaturen für Warmformgebung und Wärmebehandlung¹⁾

Warmforn	ngebung	Wärmebehandlung ¹⁾ +AT (lösungsgeglüht), Gefüge			
Temperatur °C	Abkühlungsart	Temperatur °C ²⁾	Abkühlungsart ³⁾	Gefüge	
1150-800	Luft	1050 - 1150	Wasser, Luft	Austenit	

Eine Wärmebehandlung ist nicht in jedem Fall erforderlich, da der Werkstoff bei der Verwendung hohen Temperaturen ausgesetzt wird.

²⁾ Die auf den Ausgangsquerschnitt bezogene Spannung, die nach 1000, 10 000 oder 100 000 h zum Bruch führt.

²⁾ Bei Durchführung der Wärmebehandlung in einem Durchlaufofen wird die obere Grenze des angegebenen Temperaturbereichs üblicherweise bevorzugt oder sogar überschritten.

³⁾ Die Abkühlung muss ausreichend schnell erfolgen.



Verarbeitung/Schweißen

Als Standardschweißverfahren für diese Stahlsorte kommen in Frage:

WIG-Schweißen Lichtbogenschweißen (E) MAG-Schweißen Massiv-Draht Laserstrahlschweißen

Verfahren	Schweißzusatz				
	artgleich	höherlegiert			
WIG	Thermanit C Si / 1.4842 + Thermanit CR	-			
MAG Massiv- Draht	Thermanit C Si / 1.4842 + Thermanit CR	-			
Lichtbogenhand (E)	Thermanit C / 1.4842 + Thermanit CR	-			
Laserstrahlschweißen	siehe Seite 3	-			

Eine Vorwärmung ist bei dem Stahl nicht erforderlich. Die Zwischenlagentemperatur sollte 150 °C nicht überschreiten. Eine Wärmebehandlung nach dem Schweißen ist normalerweise nicht üblich.

Austenitische Stähle haben nur 30 % der Wärmeleitfähigkeit von unlegierten Stählen. Ihr Schmelzpunkt liegt niedriger als bei unlegierten Stählen, daher müssen austenitische Stähle mit geringerer Wärmezufuhr als unlegierte Stähle geschweißt werden. Um bei dünneren Blechen Überhitzung oder ein Durchbrennen zu vermeiden, müssen hohe Schweißgeschwindigkeiten angewendet werden. Kupferunterlagen zur schnelleren Wärmeabführung sind zweckmäßig, wobei zur Vermeidung von Lotrissigkeit die Kupferunterlagen nicht angeschmolzen werden dürfen.

Dieser Stahl hat einen erheblich größeren Wärmeausdehnungskoeffizienten als unlegierter Stahl. In Verbindung mit der schlechteren Wärmeleitfähigkeit ist mit größerem Verzug zu rechnen.

Bei der Schweißung von 1.4841 müssen alle Maßnahmen, die dem Verzug entgegenwirken (z. B. Pilgerschrittschweißen, wechselseitiges Schweißen bei X-Nähten. Einsatz von zwei Schweißern bei entsprechend großen Bauteilen), im besonderem Maße berücksichtigt werden. Für Erzeugnisdicken über 12 mm ist die X-Naht anstelle der V-Naht vorzuziehen. Der Öffnungswinkel soll 60° - 70° betragen, beim MIG-Schweißen genügen ca. 50°. Eine Anhäufung von Schweißnähten ist zu vermeiden.

Heftschweißungen sind mit relativ kleinen Abständen (bedeutend kürzer als bei unlegierten Stählen) voneinander anzubringen, damit starke Verformungen oder Schrumpfungen oder ablösende Heftschweißungen unterbunden werden. Die Heftstellen sollten nachträglich ausgeschliffen oder zumindest von Endkraterrissen befreit werden.

Bei 1.4841 in Verbindung mit austenitischem Schweißgut und zu hohem Wärmeeinbringen besteht die Neigung zur Heißrissbildung. Die Heißrissbildung kann eingeschränkt werden, wenn das Schweißgut einen geringen Ferritgehalt (Deltaferrit) aufweist. Ferritgehalte bis 10 % wirken sich günstig aus und beeinträchtigen in der Regel auch die Korrosionsbeständigkeit nicht. Es muss in möglichst dünnen Lagen geschweißt werden (Strichraupentechnik), da höhere Abkühlgeschwindigkeiten die Heißrissneigung vermindern.

Ebenfalls zur Vermeidung der Anfälligkeit gegen interkristalline Korrosion und von Versprödungen muss beim Schweißen dieses Stahls eine möglichst schnelle Abkühlung angestrebt werden.

1.4841 ist für das **Laserstrahlschweißen** sehr gut geeignet. Bei Schweißfugenbreiten kleiner 0,3 mm bzw. 0,1 mm Erzeugnisdicke kann auf die Verwendung von Schweißzusatzstoffen verzichtet werden. Bei größeren Fugenbreiten kann artgleicher Zusatzwerkstoff verwendet werden. Bei Vermeidung einer Oxidation der Nahtoberfläche während des Laserstrahlschweißens durch geeigneten Schleppschutz, z. B. Helium als Schutzgas, ist die Schweißnaht genauso korrosionsbeständig, wie der Grundwerkstoff. Eine Heißrissgefährdung der Schweißnaht ist bei geeigneter Prozessführung nicht gegeben.

Für das **Laserstrahlschmelzschneiden** mit Stickstoff ist 1.4841 ebenfalls gut geeignet. Die Schnittkanten weisen nur kleine Wärmeeinflusszonen auf und sind in der Regel frei von Mikrorissen und somit gut umformbar. Bei geeigneter Prozessführung können Schmelzschnittkanten an 1.4841 direkt weiterverarbeitet werden. Sie können insbesondere ohne weitere Vorbereitung verschweißt werden.

Bei der Verarbeitung dürfen nur rostbeständige Geräte, wie Stahlbürsten, Pickhämmer usw. verwendet werden, um



die Passivierung nicht zu gefährden.

Das Anzeichnen mit ölhaltigen Signierstiften oder Temperaturmesskreiden im Schweißnahtbereich ist zu unterlassen. Zur Reinigung der Oberfläche können die Verfahren Bürsten, Schleifen, Beizen oder Strahlen (eisenfreier Quarzsand oder Glaskugeln) angewendet werden. Zum Bürsten sind ausschließlich nichtrostende Stahlbürsten zu verwenden. Das Beizen der vorher gebürsteten Nahtbereiche erfolgt durch Tauch- und Sprühbeizen, häufig werden jedoch Beizpasten oder Beizlösungen verwendet. Nach dem Beizen ist eine sorgfältige Spülung mit Wasser vorzunehmen.

Bemerkungen

Der Werkstoff kann im abgeschreckten Zustand schwach magnetisierbar sein. Mit steigender Kaltverformung nimmt die Magnetisierbarkeit zu.

Herausgeber

thyssenkrupp Schulte GmbH Technischer Verkauf thyssenkrupp Allee 1 45143 Essen

Literaturhinweis

DIN EN 10095 : 1999-05 Beuth Verlag GmbH, Postfach, D-10772 Berlin

Stahl-Eisen-Werkstoffblatt 470:1976-02 Verlag Stahleisen GmbH, Postfach 10 51 64, D-40042 Düsseldorf

MB 821 "Eigenschaften" Informationsstelle Edelstahl Rostfrei, Postfach 10 22 05,

MB 822 "Die Verarbeitung von Edelstahl Rostfrei" D-40013 Düsseldorf

Böhler Schweisstechnik Deutschland GmbH, Hamm

Wichtiger Hinweis

Die in diesem Datenblatt enthaltenen Angaben über die Beschaffenheit oder Verwendbarkeit von Materialien bzw. Erzeugnissen sind keine Eigenschaftszusicherungen, sondern dienen der Beschreibung.

Die Angaben, mit denen wir Sie beraten wollen, entsprechen den Erfahrungen des Herstellers und unseren eigenen. Eine Gewähr für die Ergebnisse bei der Verarbeitung und Anwendung der Produkte können wir nicht übernehmen.